

**Holcim**

Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. Tel. +39 031 616111
Via Volta, 1 Fax +39 031 616305
22046 Merone (CO) www.holcim.it
Italia



0338

06

Dichiarazione di Prestazioni

Rev. 07 del 16.04.2018

N° 66 1305-CPR-0338**Sabbia Tipo 1 0/8 GA85**

Ai sensi del Regolamento UE n° 305/2011 del 09 marzo 2011

Aggregati per calcestruzzi, conglomerati bituminosi**UNI EN 12620:2008 - UNI EN 13043:2004****Unità Produttiva di via privata cava Trombetta - 20090 Segrate (MI)**Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione: **2+**

L'Organismo di Certificazione notificato ICMQ S.p.A. n°1305 ha rilasciato il certificato di conformità

del controllo della produzione di fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

- Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata	
			UNI EN 12620	UNI EN 13043
Aggregato naturale frantumato				
L1 Forma dei granuli	.1	indice di appiattimento	<i>FINR</i>	<i>FINR</i>
	.2	indice di forma	<i>SINR</i>	<i>SINR</i>
L2 Granulometria	.1	designazione granulometrica	<i>0/8</i>	<i>0/8</i>
	.2	categoria	<i>GA85</i>	<i>GC85</i>
	.3	categoria tolleranze		<i>G20/15</i>
L3 Massa volumica dei granuli		Mg/m ³	<i>2,64</i>	<i>2,64</i>
L4 Assorbimento di acqua		%WA	<i>1,52</i>	-
L5 Pulizia	.1	Contenuto in polveri	<i>f3</i>	<i>f3</i>
	.2	Equivalente in sabbia	<i>SE>70</i>	<i>SE>70</i>
	.3	Valore di blu	<i>MB < 1,5 g/kg</i>	<i>MBF 10</i>
L6 Contenuto di conchiglie		SC	<i>NPD</i>	<i>NPD</i>
L7 Affinità ai leganti bituminosi		% grado di copertura	-	-
L8 Percentuale di particelle schiacciate /superfici frantumate		C	-	<i>CNR</i>
L9 Resistenza alla frammentazione		LA	<i>LANR</i>	<i>LANR</i>
L10 Resistenza alla levigabilità / levigazione		VL / PSV	<i>VLNPD</i>	<i>PSV 39</i>
L11 Resistenza all'abrasione superficiale		AAV	<i>AAVNPD</i>	<i>AAV10</i>
L12 Resistenza all'usura		M _{DE}	-	<i>MDE NPD</i>
L13 Abrasione da pneumatici scolpiti/chiodati		A _N	-	<i>ANR</i>
L14 Resistenza allo shock termico		V _{LA} / V _{SZ}	-	<i>VLA 2</i>
L15 Composizione / contenuto				
	.1	Cloruri	<i>0,035%</i>	-
	.2	Solfati solubili in acido	<i>AS0,2</i>	-
	.3	Zolfo totale	<i><1%</i>	-
	.4	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	Sostanza umica	<i>prova negativa</i>
			Acido fulvico	-
			Contaminanti organici	-
			Impurezze organiche leggere	-
	.5	Contenuto di carbonato	<i>%CO₂</i>	-
L16 Stabilità di volume			<i>NR</i>	-
	.1	Ritiro per essiccamento	<i>%WS</i>	
	.2	Disintegrazione del silicato dicalcico	<i>NR</i>	<i>NR</i>
	.3	Disintegrazione del ferro	<i>NR</i>	<i>NR</i>
L17 Sostanze pericolose			<i>VNR</i>	<i>VNR</i>
	.1	Emissione di radioattività	<i>Assenti</i>	
	.2	Rilascio di metalli pesanti		
	.3	Rilascio di idrocarburi		
	.4	poliaromatici		
	.5	Rilascio di altre sostanze		
L18 Resistenza al gelo-disgelo dell'aggregato grosso				
	.1	Assorbimento di acqua	<i>%WA</i>	<i>WA242</i>
	.2	Resistenza al gelo-disgelo	<i>F</i>	-
L19 Durabilità alla reazione alcali-silice			<i><0,05%</i>	<i><0,05%</i>

La prestazione del prodotto identificato è conforme alla prestazione dichiarata.

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del Produttore.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Merone, li 16 APRILE 2018

Il Legale Rappresentante:
Calogero Santamaria

Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. - Sede legale: 20123 Milano – Piazzale Cadorna, 6
Amministrazione: 22046 Merone (CO) - Via Volta, 1 - Tel. 031 616111 - Fax 031 616334
Tribunale Milano: R.I. 10323800150 - C.C.I.A.A. Milano: R.E.A. 1378178 - C.Fisc. e P.I. 10323800150
Capitale Sociale: sottoscritto e versato € 10.920.418,88 - Direzione e coordinamento: Holcim (Italia) S.p.A.
Documento HAGGCLS001-b

Forza. Azione. Passione.